

1. Identifikace produktu a společnosti

- **Název produktu:** Pletené srdíčko z vinné révy, přírodní, 15x23x5cm, dekorativní srdíčka pro výzdobu hrobů a pamětní floristiku, sada 4 kusů
- **Výrobce/Dovozce:** IGB-Gruppe GmbH
- **Adresa:** Erlestraße 95, 45894 , Gelsenkirchen , DE, +49 209 3598 2666,
- **Kontakt:** info@igb-gruppe.de

2. Popis produktu

- **Účel použití:** Pamětní floristické předměty pro výzdobu hřbitovů, smuteční aranžmá, výzdobu hrobů a květinovou výzdobu.
- **Materiálové složení:**
 - **Materiály:** Přírodní materiály (např. mech, větvičky, kůra, šišky), plast (např. PE, PVC), textilie, kov, keramika a sklo.
 - **Aditiva:** Barviva, lepidla, laky, nátěry, vosky, mašle, stuhy a svíčky.

3. Možná nebezpečí

- **Nebezpečí požáru:** Vysoce hořlavé materiály, jako jsou sušené květiny, mech, svíčky, plasty nebo stuhy, mohou hořet, pokud se dostanou do kontaktu s otevřeným ohněm.
- **Nebezpečí pořezání nebo propíchnutí:** Ostré hrany nebo drátěné výztuhy na aranžmá a dekoracích mohou vést ke zranění.
- **Tvorba prachu:** Suché materiály nebo dekorativní prvky mohou uvolňovat prach a dráždit dýchací cesty.
- **Dopad na životní prostředí:** Nesprávná likvidace plastových nebo potažených materiálů může vést ke znečištění životního prostředí.
- **Mechanické zranění:** Velké nebo těžké upomínkové předměty mohou při nesprávném umístění spadnout.

4. Bezpečnostní pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Nikdy nenechávejte svíčky a vosky hořet bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, zejména s malými částmi.
- Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů zapálení.
- Zabráňte tvorbě prachu a zajistěte dostatečné větrání.
- Při práci s ostrými nebo špičatými materiály používejte ochranné rukavice.

4.2 Poznámky k použití

1. Pamětní předměty umístěte bezpečně a chraňte je před přírodními živly.
2. Při použití svíček používejte žáruvzdorné podložky a používejte lucerny.
3. Poškozené nebo ostré prvky, jako jsou konce drátů, bezpečně zlikvidujte.
4. Se sušenými květinami a přírodními materiály zacházejte opatrně, abyste zabránili rozbití a tvorbě prachu.
5. Používejte pouze k určenému účelu (hřbitovní a smuteční šperky).

4.3 Pokyny pro skladování

- Skladujte na suchém, chladném místě a mimo dosah světla, aby nedošlo ke změně barvy a poškození materiálu.
- Svíčky chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.
- Výrobky skladujte bezpečně a mimo mechanické poškození.

5. Opatření první pomoci

- **V případě řezných ran:** Vyčistěte a dezinfikujte ránu a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Pokud se pokožka dostane do kontaktu s lepidly nebo nátěry:** Důkladně očistěte mýdlem a vodou.
- **Při vdechnutí prachu:** zajistěte přísuv čerstvého vzduchu a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.
- **Při kontaktu očí s částicemi nebo prachem:** Ihned vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při požití malých částí:** Nepodávejte jídlo ani pití a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

6. Protipožární opatření

- **Vhodná hasiva:** CO₂, prášek, pěna, voda.
- **Zvláštní opatření:** Při spalování plastů nebo voskových materiálů používejte ochranu dýchacích cest, protože mohou vznikat toxické výpary.

7. Skladování a přeprava

- **Skladování:**
 - Skladujte v suchu, chladu a chraňte před světlem.
 - Svíčky a přírodní materiály skladujte odděleně, aby nedošlo k deformaci nebo nebezpečí požáru.
- **Doprava:**
 - Křehké nebo těžké dekorativní předměty zabalte nárazuvzdorným způsobem.
 - Chraňte výrobky před vlhkostí a mechanickými vlivy.

8. Pokyny k likvidaci

- **Likvidace závislá na materiálu:**
 - Přírodní materiály: kompostování nebo zbytkový odpad.
 - Plastové a keramické prvky: Recyklace v souladu s místními předpisy.
 - Zbytky svíčky: zbytkový odpad.
 - Kovové rámy a drátěné části: Recyklace prostřednictvím kovového odpadu.
- **Obalové materiály:** Recyklujte v souladu s místními předpisy.

9. Další informace

- Další podrobnosti o bezpečném používání naleznete v pokynech na obalu produktu.
- Otázky? Kontaktujte nás na info@igb-gruppe.de.