

1. Identifikace produktu a společnosti

- **Název produktu:** Zrcadlové bobule skleněné Berry Mix s drátem Ø40mm 32 ks
- **Výrobce/Dovozce:** IGB-Gruppe GmbH
- **Adresa:** Erlestraße 95, 45894 , Gelsenkirchen , DE, +49 209 3598 2666,
- **Kontakt:** info@igb-gruppe.de

2. Popis produktu

- **Účel použití:** Dekorační předměty na Vánoce a Silvestra včetně stolních dekorací, věnců, postaviček, květinových vazeb, přívěšků a floristických aranžmá.
- **Materiálové složení:**
 - **Materiály:** Dřevo, plast (např. PE, PP), sklo, keramika, kov, textilie, polystyren nebo přírodní materiály (např. větvičky, kůra, mech, šišky).
 - **Povrchy:** Lakované, potažené, glazované, potištěné nebo opatřené třpytem a barvivy.
 - **Přísady:** lepidla, barviva, ozdobné pásy, mašle a vosky.

3. Potenciální nebezpečí

- **Nebezpečí požáru:** Dekoratívni materiály jako dřevo, přírodní materiály, polystyren a vosky jsou vysoce hořlavé.
- **Nebezpečí pořezání nebo propíchnutí:** Skleněné, keramické nebo kovové prvky mohou způsobit zranění, pokud se rozbijí nebo mají ostré hrany.
- **Tvorba prachu:** Suché přírodní materiály nebo třpytivé prvky mohou uvolňovat prach, který dráždí dýchací cesty.
- **Nebezpečí udušení:** Malé části nebo uvolněné dekorativní prvky mohou spolknout děti nebo domácí zvířata.
- **Chemická expozice:** Laky, nátěry a lepidla mohou způsobit podráždění, pokud se dostanou do přímého kontaktu s pokožkou.

4. Bezpečnostní pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, zejména s malými částmi nebo uvolněnými dekorativními prvky.**
- **Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů tepla a zdrojů vznícení.**
- **Pokud máte známé alergie, vyhněte se přímému kontaktu se třpytkami nebo barvivy.**
- **S křehkými předměty zacházejte opatrně.**

4.2 Poznámky k použití

1. Vánoční ozdoby používejte pouze k dekoračním účelům.
2. Nikdy nenechávejte svíčky hořet bez dozoru a pokládejte je na žáruvzdorné povrchy.
3. Pravidelně kontrolujte suché přírodní materiály, jako jsou větvičky nebo mech, abyste minimalizovali riziko požáru.
4. Poškozené dekorace, zejména ostré nebo zlomené části, bezpečně zlikvidujte.
5. Odstraňte třpytky nebo prach jemným čištěním, aby se prach nerozvířil.

4.3 Pokyny pro skladování

- **Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah světla, aby nedošlo ke změně barvy nebo poškození materiálu.**
- **Křehké předměty bezpečně zabalte a chraňte je před nárazy.**
- **Chraňte výrobky před vlhkostí a vlhkostí, zejména přírodní materiály.**

5. Opatření první pomoci

- **V případě řezných ran:** Vyčistěte a dezinfikujte ránu a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Pokud dojde k podráždění pokožky v důsledku povlaků nebo lepidel:** Důkladně omyjte mýdlem a vodou.
- **Pokud dojde k podráždění očí prachem nebo třpytkami:** Ihned vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při požití malých částí:** Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při vdechnutí prachu:** Zajistěte čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.

6. Protipožární opatření

- **Vhodná hasiva:** CO₂, prášek, pěna, voda.
- **Zvláštní opatření:** Používejte ochranu dýchacích cest, protože při hoření natíraných materiálů mohou vznikat toxické výpary.

7. Skladování a přeprava

- **Skladování:**
 - Skladujte v suchu, chladu a chraňte před světlem.
 - Křehké předměty bezpečně zabalte a chraňte před mechanickými vlivy.
- **Doprava:**
 - Produkty přepravujte způsobem, který je chrání před nárazy a vlhkostí.

8. Pokyny k likvidaci

- **Likvidace závislá na materiálu:**
 - Dřevo, přírodní materiály a textilie: zbytkový odpad nebo kompostování.
 - Plastové, skleněné a kovové prvky: recyklace v souladu s místními předpisy.
 - Potažené nebo natřené předměty: Zlikvidujte se zbytkovým odpadem.
- **Obalové materiály:** Recyklujte v souladu s místními předpisy.

9. Další informace

- Další podrobnosti o bezpečném používání naleznete v pokynech na obalu produktu.
- Otázky? Kontaktujte nás na info@igb-gruppe.de.