

1. Identifikace produktu a společnosti

- **Název produktu:** Podzimní sada dekorací ježek houby drak – koupit dekorační krabici levně
- **Výrobce/Dovozce:** Siegfried Schuster GmbH
- **Adresa:** Gewerbepark Borna-Ost 3, 04552, Borna, DE, +49 3433 7784330,
- **Kontakt:** shop@floristik24.com

2. Popis produktu

- **Účel použití:** Podzimní dekorativní předměty, včetně stolních dekorací, dýní, věšáků, figurek, aranžmá a floristických materiálů.
- **Materiálové složení:**
 - **Materiály:** dřevo, plast, keramika, kov, textil, sklo, polystyren nebo přírodní materiály (např. větvičky, sušené květiny, šišky).
 - **Povrchy:** Malované, potištěné, potažené nebo se třpytkami a barvou.
 - **Aditiva:** Barvy, lepidla, nátěry nebo dekorativní prvky, jako jsou stuh, peříčka, mech nebo umělé květiny.

3. Možná nebezpečí

- **Nebezpečí požáru:** Dekorativní materiály jako dřevo, textilie, přírodní materiály a polystyren jsou vysoce hořlavé.
- **Nebezpečí udušení:** Malé části nebo dekorativní prvky mohou spolknout děti nebo domácí zvířata.
- **Pořezání:** Ostří hrany na skle, kovových nebo keramických prvcích mohou způsobit zranění.
- **Tvorba prachu:** Přírodní materiály jako sušené květiny, mech nebo šišky mohou uvolňovat prachové částice, které dráždí dýchací cesty.
- **Chemická expozice:** Barvy, lepidla a nátěry mohou způsobit podráždění, pokud se dostanou do přímého kontaktu s pokožkou.

4. Bezpečnostní pokyny

4.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, zejména malých částí nebo prvků, které mohou spolknout.**
- **Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů zapálení.**
- **Zabraňte tvorbě prachu a používejte v dobře větraných prostorech.**
- **Pokud máte citlivou pokožku, používejte ochranné rukavice.**

4.2 Poznámky k použití

1. Dekorativní předměty používejte pouze k jejich zamýšlenému dekorativnímu účelu.
2. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn, aby nedošlo k pádu.
3. Uvědomte si riziko rozbití při použití skla nebo keramiky a zacházejte s ním opatrně.
4. Se třpytkami, prachem nebo přírodními materiály zacházejte opatrně a povrch pravidelně čistěte.
5. Chraňte dekoraci před vlhkostí, pokud není vhodná pro venkovní použití.

4.3 Pokyny pro skladování

- Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah světla, aby nedošlo k poškození materiálu a změně barvy.
- Křehké předměty bezpečně zabalte a uložte je chráněné před nárazy.
- Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla.

5. Opatření první pomoci

- **V případě řezných ran způsobených ostrými hranami:** ránu vyčistěte a dezinfikujte a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při podráždění pokožky barvami nebo nátěry:** Důkladně očistěte mýdlem a vodou.
- **Pokud dojde k podráždění očí prachem nebo třpytkami:** Oči pečlivě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při požití malých částí:** Nepodávejte jídlo ani pití a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při nadýchání prachu nebo částic:** Zajistěte čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte jakékoli příznaky.

6. Protipožární opatření

- **Vhodná hasiva:** CO₂, pěna, prášek, voda.
- **Zvláštní opatření:** Používejte ochranu dýchacích cest, protože při spalování lakovaných nebo přírodních materiálů mohou vznikat toxické výpary.

7. Skladování a přeprava

- **Skladování:**
 - Skladujte na chladném, suchém a bezprašném místě.
 - Křehké materiály zabalte tak, aby byly chráněny před nárazy.
- **Doprava:**
 - Skladujte produkty bezpečně a chraňte je před nárazy a vlhkostí.

8. Pokyny k likvidaci

- **Likvidace závislá na materiálu:**
 - Dřevo a přírodní materiály: kompostování nebo zbytkový odpad.
 - Plastové díly: Recyklace nebo zbytkový odpad podle místních předpisů.
 - Skleněné nebo keramické prvky: použité sklo nebo zbytkový odpad.
 - Natírané nebo kombinované materiály: Zlikvidujte se zbytkovým odpadem.
- Obalový materiál recyklujte v souladu s místními předpisy.

9. Další informace

- Další podrobnosti o bezpečném používání naleznete v pokynech na obalu produktu.
- Otázky? Kontaktujte nás na shop@floristik24.com.